Waaruit moet een sondeerverslag bestaan?

De verplichte velden zijn vet aangeduid

1. ## Ruwe meetdata

Een GEF-, XML-, Excel- of CSV-bestanden met de ruwe meetdata is verplicht.

1. ## Bestand (tekst of pdf) met:

1.A) Liggingsplan.

Het verplichte liggingsplan duidt de uitgevoerde sonderingen duidelijk aangeduid.

1.B) Detailinfo van de sondering:

- Gegevens in de header: **datum, conustype, apparaattype, uitvoerder,** operator (sondeerbaas)
- Technische gegevens (niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek of vermeld in verslag) : Diepte van de put, indringing, diepte bij het plaatsen van de verlengbuizen, aantal buizen, diepte water, datum/tijdstip wateropmeting, diepte dichtvallen sondeergat, grondsoort aan de conus, meetlichaam (let op: verplicht veld voor een mechanische conus)
- Ligging (voorlopig niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek of vermeld in verslag): Bij voorkeur de ligging in Lambert 72 van de uitgevoerde sonderingen.
- Meetpunten: **Listing van alle meetpunten**, waarbij de gebruikte meetstap getoond wordt.
    - Voor E sondering: qc en fs, meetstap en alle meetwaarden
    - Voor U sondering: qc, u en fs, meetstap en alle meetwaarden
    - Voor M1, M4 sondering: qc, Qt en Qst, meetstap en alle meetwaarden
    - Voor M2 conus: qc, Qt en Qst, fs, meetstap en alle meetwaarden
- Gebruikte technieken (niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek en/of vermeld in verslag):
    - Optrekkingen: diepte waarop optrekkingen geweest zijn
    - Voerbuizen: “op” een bepaalde diepte en “tot” een bepaalde diepte, waarbij op > tot
    - Stopzettingen: “van” een bepaalde diepte, “tot” een bepaalde diepte
    - Boringen: “van” een bepaalde diepte, “tot” een bepaalde diepte
    - Andere technieken: “op” een bepaalde diepte, “techniek”: vrij invulveld

1.C) Afdruk van de grafieken.

De afdruk van de grafieken is verplicht en belangrijk om te checken of invoer correct is gebeurd.